



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"Dealul Spirii" AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Către,
Domnul MINA STELIAN MARIUS
Șos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2, București

Urmare a sesizării dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București cu nr. 236737/P din 03.10.2014, cadre de specialitate ale instituției noastre au efectuat, în data de 03.11.2014, un control de prevenire pe linia apărării împotriva incendiilor la unitatea de alimentație publică din Șos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, parter, sector 2, București, aparținând S.C. Dristor Doner S.R.L. Vă informăm că în urma controlului au fost aplicate sancțiuni contravenționale, potrivit prevederilor legale în vigoare și s-a impus S.C. Dristor Doner S.R.L. să ia măsuri urgente de remediere a deficiențelor constatate.

Emiterea autorizației de construire (pentru lucrările de modificare/modernizare a spațiului comercial la care faceți referire) și verificarea respectării/nerespectării condițiilor impuse prin documentele vizate spre neschimbare (certificat de urbanism, proiect tehnic al construcției și instalațiilor aferente, etc.) ce au stat la baza emiterii acesteia, exced sfera de competențe a instituției noastre, fapt pentru care am transmis petiția dumneavoastră, în copie, către Primăria Sectorului 2, cu sediul în Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București.

Referitor la lucrările de amenajare a spațiului comercial la care faceți referire vă aducem la cunoștință că acestea nu intră sub incidența art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006 (cu modificările și completările ulterioare) pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Col. 
dr. ing. Stelian DUDUȘ

Fw: Sesizare siguranta restaurant - Pantelimon nr.243

stelian mina

Me

ISU.
Nr: 23 6734P/03.10.2014.

On Friday, September 26, 2014 7:41 PM, stelian mina <stelian77@yahoo.com> wrote:

Catre : Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti
In atentia : Locotenent Daniel Vasile.

Buna ziua,

Numele meu este Mina Stelian Marius si locuiesc in Sos.Pantelimon nr.243, Bl.52, Sc.A, Etj.1,
Ap.4, Sector 2, Cod postal 021608.
Telefon mobil : 0724.03.54.59

Tocmai s-a deschis la parterul blocului in care locuiesc un restaurant Dristor Doner (Dristor Kebab Srl) - este amplasat fix sub apartamentul in care locuiesc.

Va rog sa verificati daca acest restaurant respecta normele de protectie si prevenire a incendiilor, ca exista toate dispozitivele necesare sesizarii si prevenirii incendiilor/scaparilor de gaze.

Va rog sa mai verificati daca instalatiile electrice sunt corespunzatoare si corect montate/conectate.

Va rog sa verificati fumul si aburul care iese de sub balcon. (de verificat daca hotele sunt montate si functioneaza corect)

Temperatura din restaurant este foarte ridicata si va rog sa verificati ca materialele din interior corespund la aceste temperaturi.

Aparatele electrice sunt montate langa intrarea in bloc care se face prin Aleea Ilia.

Mentionez ca la o alta locatie a acestui restaurant a avut loc un incendiu (februarie 2014) pe Lipscani si doresc sa evitam o situatie asemanatoare.

Doresc pe aceasta cale sa ma asigur ca acest restaurant detine toate autorizatiile necesare functionarii.

Cu stima,

Mina Stelian Marius

Reply, Reply All or Forward | More